

Säkerhetsbulletin

31965A02

DIVATOR BCW med Inflatorflaska

TÄBY 7 Augusti, 2012

UPPLYSNING

Viktig information avseende DIVATOR BCW med nödgasflaska

AVSER

Divator BCW räddningsväst 99095-xx utrustad med extra nödgasflaska fyllning av västen.

Beskrivning

Om västens övertrycksventil monteras felaktigt, kan luftflödet ut från västen begränsas eller helt blockeras.

Om detta händer kan blåsan i DIVATOR BCW brista och västen förlorar därmed sin flytkraft.

Ett exempel på felaktig montering är att placera en packning i ventilanslutningen, vilket kommer att förhindra att övertrycksventilen öppnar.

Korrekt montering!
Ingen packning i ventilanslutningen.



Felaktig montering!
Packning i ventilanslutningen



KORRIGERANDE ÅTGÄRD

Alla nya DIVATOR BCW med extra nödgasflaska kommer att vara utrustade med en extra övertrycksventil. Den nya extra övertrycksventil är sammanbyggd med den övre dumpventilen. Denna nya ventil enhet ersätter befintlig dumpventil.

Uppgradering med den nya övertrycksventilen är kostnadsfri och görs enklast genom att inflatorenheten skickas in till Interspiro AB för åtgärd.

Skapa ett Returdokument genom att fylla i uppgifterna som finns på vår websida www.interspiro.com / RA

**Övre
dumpventil**



**Ny
övertrycksventil**

